

NOTICE D'INSTALLATION DU COFFRET D'AUTOCONSOMMATION TRIPHASÉ WE3000

schneider-electric.com

Life Is On Schneider

Schneider Electric Industries SAS 35, rue Joseph Monier - CS 30323 F92506 Rueil-Malmaison Cedex

Consignes de sécurité

(valables pour toutes les étapes de l'installation)



Informations importantes

AVIS

Lisez attentivement ces instructions et examinez le matériel pour vous familiariser avec l'appareil avant de tenter de l'installer, de le faire fonctionner ou d'assurer sa maintenance. Les messages spéciaux suivants que vous trouverez dans cette documentation ou sur l'appareil ont pour but de vous mettre en garde contre des risques potentiels ou d'attirer votre attention sur des informations qui clarifient ou simplifient une procédure.



L'apposition de ce symbole à un panneau de sécurité Danger ou Avertissement signale un risque électrique pouvant entraîner des lésions corporelles en cas de non-respect des consignes.



Ceci est le symbole d'une alerte de sécurité. Il vous avertit d'un risque de blessures corporelles. Respectez scrupuleusement les consignes de sécurité associées à ce symbole pour éviter de vous blesser ou de mettre votre vie en danger.

A DANGER

RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE

- Les prescriptions contenues dans la norme NFC 18-510 « Opérations sur les ouvrages et installations électriques et dans un environnement électrique Prévention du risque électrique » devront être appliquées.
- Coupez toutes les alimentations électriques avant l'installation de cet équipement et pour toute intervention sur celui-ci.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) adaptés et respectez les procédures de sécurité
- Utilisez un Vérificateur d'Absence de Tension (VAT) de calibre approprié

Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves

REMARQUE IMPORTANTE

L'installation, l'utilisation, la réparation et la maintenance des équipements électriques doivent être assurées par des techniciens qualifiés uniquement.

Schneider Electric ne saurait être tenu responsable des conséquences éventuelles découlant de l'utilisation de cet équipement.

Une personne qualifiée est une personne disposant de compétences et de connaissances dans le domaine de la construction, du fonctionnement et de l'installation des équipements électriques et ayant bénéficié d'une formation en matière de sécurité afin d'identifier et d'éviter les risques encourus.

ETAPE 1: MONTAGE DU TABLEAU

- Retirer la coiffe du coffret d'autoconsommation
- A l'aide de 4 vis (figure 1), fixer le tableau au mur à moins de deux mètres du disjoncteur de branchement pour ensuite pouvoir installer le tore sur les phases du disjoncteur de branchement

NB: Le fond du coffret doit rester en place sous peine de refus de l'installation par le consuel (absence de classe 2 sans le fond en plastique du coffret)




Figure 1: Montage du tableau sur le mur, positions des 4 vis

- Ouvrir le disjoncteur de branchement EDF et s'assurer de l'absence de tension Attention : ne pas passer à l'étape suivante sans avoir mis l'installation hors tension sous peine de détérioration du tore de mesure
- Installer le tore ouvrant de mesure principal sur la phase de l'arrivée générale (en sortie du disjoncteur de branchement/ en entrée du tableau principal) (voir figure 2), attention au sens
- Raccordement au tableau existant: câbler le neutre sur le bornier d'arrivée bleu du tableau d'autoconsommation et les phases sur les borniers d'arrivée rouges du tableau d'autoconsommation (figure 3). Le bornier vert/jaune du tableau d'autoconsommation doit être raccordé au bornier de liaison equipotentielle (bornier de terre) du tableau existant. Les sections de câble à utiliser pour le raccordement au tableau existant sont :
 - o Si I<45A (abonnement 3/6/9kVA): 10mm²
 - o Si I<60A (abonnement12kVA):16mm²
 - o Si I<90A (abonnement 15kVA/18kA): 25mm²

du tore (la flèche sur le tore doit être dans le sens du courant)




Figure 2: Câblage du tore principal







Figure 3: Borniers d'arrivée bleu, rouge et vert/jaune




Figure 4: Borniers

Les borniers doivent être connectés aux équipements correspondants :

- PV : bornier de l'onduleur des panneaux photovoltaïques
- E: bornier d'alimentation du boitier Enphase
- cT : bornier pour le contrôle du chauffe-eau thermodynamique
- Ce : alimentation du chauffe-eau résistif
- T: alimentation du chauffe-eau thermodynamique
- cP: bornier pour le fil pilote du chauffage.

En haut du Bornier:

- N correspond au neutre de l'équipement
- PH 1, PH 2, PH 3 correspondent respectivement aux phases 1, 2 et 3 des équipements.

Pour l'onduleur du panneau photovoltaïque :

- Connecter le neutre et les phases de l'onduleur PV respectivement sur les borniers PV N, PV PH1, PV PH2, PV PH3
 - Si nécessaire, câbler la terre sur le bornier vert en bas du tableau (voir figure 6)






Figure 5: Connexion de l'onduleur

Figure 6: Connexion de la terre

Pour un chauffe-eau résistif :

- Décâbler le contacteur existant (dans le tableau général) du chauffe-eau (figure 7), laisser la terre connectée (ou raccorder le conducteur de protection du chauffe-eau sur le bornier de terre du tableau d'autoconsommation afin d'assurer la mise à la terre de cet équipement).
 - Câbler les phases et le neutre du chauffe-eau aux bornes Ce PH1, PH2, PH3, N (figure 8)




Figure 7: Décâblage du contacteur existant





Figure 8: Câblage du chauffe-eau aux borniers

Pour un chauffe-eau thermodynamique :

- Câbler le neutre et les phases du chauffe-eau respectivement aux bornes T N, T PH1, T PH2 et T PH3 (figure 9).
- Avant de suivre les instructions de montage suivantes, vérifier qu'elles sont en conformité avec les instructions de montage du fabricant du chauffe-eau :
 - Câbler la phase du bornier de contrôle HP/HC (situé dans le bornier de raccordement du chauffe-eau) aux borniers cT PH et, si besoin, câbler le neutre du bornier de contrôle HC/HP au bornier cT N (figure 9).



Fil de contrôle chauffe-eau HP/HC PH

Figure 9 : Câblage du chauffe-eau thermodynamique

Chauffage électrique avec un fil pilote :

- Câbler le fil pilote du chauffage électrique sur le bornier cP PH




Figure 10: Connexion du fil pilote du chauffage électrique

ETAPE 4: CABLAGE DU BOITIER ENPHASE

- Retourner le boitier ENPHASE
- Câbler le boitier ENPHASE avec le bornier E N et E PH (figure 11).






Figure 11: Câblage du boitier ENPHASE aux borniers E N, PH1, PH2, PH3

ETAPE 5: ASSEMBLAGE E LA COIFFE

- Visser la coiffe du tableau (figure 12)
- Mettre sous tension le coffret principal
- Mettre sous tension le coffret autoconsommation



Figure 12: Assemblage boitier



Figure 13: Fin du montage

ETAPE 6: CONNEXION A INTERNET

- Insérer la Prise CPL sur une prise murale
- Raccorder la prise CPL à la Box ADSL (câble RJ45) (figure 14)




Figure 14: Connexion prise CPL

ETAPE 7 : CREATION DU COMPTE WISER ENERGY



- Scanner le QR code sur votre téléphone
- Télécharger l'application Wiser Energy sur Google Play (Téléphone android) ou sur App Store (Iphone)
- Lancer l'application et suivre les instructions de création de compte
- Renter la MAC ADRESS de l'IP module



Figure 15: MAC ADRESS

Dans le menu Réglage :

- 1. Dans l'onglet "mes compteurs /Electricité, définir la limite de contrat (3kVA....18/ kVA) ainsi que les options du contrat tarif de Base ou heure pleine/heure creuse.
- 2. Dans l'onglet mes compteurs /Production Electricité, choisir le mode autoconsommation. (oui)
 - 3. Dans l'onglet mes charges, il est possible de renommer ses charges.

Dans le menu charge :

4. Aller le menu charge, puis dans le réglage du chauffe-eau, sélectionner le type de contrôle conditionnel et actionner l'optimisation solaire.

Paramétrage dépassement de contrat :

- 5. Aller le menu charge et actionner la limitation de contrat ou baisser la consigne de chauffage (thermostat)
 - 6. Cliquer sur voir les conditions de déclenchement de l'alarme.
 - 7. Régler les conditions

